

TILSYNSRAPPORT FOR HOLMEMARKENS VANDVÆRK 2020**TILSYN**

Vandforsynings navn	Holmemarkens Vandværk a.m.b.a.
Adresse	Holmemarksvej 4, 2630 Taastrup
Tilsynsdato/Kl.	Torsdag den 12-03-2020 kl. 15:30
Tilsynsførende	Lene Bagh, Høje-Taastrup kommune
Repræsentant for vandværket	Kirsten Bojsen
Kontaktoplysninger/telefon	21 35 35 64
Email:	bestyrelsen@holmemarkensvv.dk

STAMDATA FOR VANDVÆRKET

Vandværkets navn og adresse	Holmemarkens Vandværk a.m.b.a. Holmemarksvej 4, 2630 Taastrup bestyrelsen@holmemarkensvv.dk
Vandværkets formand	Kirsten Bojsen Holmemarksvej 5, 2630 Taastrup Telefon 21 35 35 64
CVR-nummer	15406151
Anlægsid. /jupiternr.	106398
Hjemmeside	http://holmemarkensvv.dk/
Kildepladsens DGU nr. og matr.nr.	200.5551, matr.nr. 14a, Katrinebjerg Hgd.Sgl. 200.3249, matr.nr. 14k, Katrinebjerg Hgd.Sgl. (reserveboring)
Godkendelsesdato	12-11-2008
Indvindingstilladelse (m ³ pr. år)	6.000
Tilsluttede ejendomme	37 (5 helårshuse og 32 sommerhuse)
Oppumpede vandmængder 2019 (m ³)	2.584



TILSYN AF BORINGER

Boring:	Nr. (2)
DGU nr.	200.5551

Boringen	Ja	Nej	God	Acceptabel	Dårlig
Indhegning/afgrænsning:	X		X		
Renholdt og ryddeligt:		X		X	
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:	X				
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:	X				
Bemærkninger:	Det var ikke muligt at føre tilsyn med boringen, da hængelåsen ikke kunne åbnes.				
Boringens placering & tilstand					
Angiv boringens placering (sæt kryds):	Overbygning (X)				
Borerør afslutning:	Under terræn:			Over terræn: X	
	Ja	Nej	God	Acceptabel	Dårlig
Aflåst dæksel, lem eller overdækning:	X		X		
Alarmsikring mod hærværk / terror:		X			
Alarm ved høj vandstand:					
Ventilation af tørbrønden:					
Tæt bund, sider og dæksel:					
Er brønden tør?:					
Forerørsforsegling:	X			X	
Tætte rør- og ledningsgennemføringer:	X			X	
Tilstand maskinelt/teknisk udstyr:			X		
Terrænfald fra bygværk:		X			
Renholdt og ryddeligt:	X	X		X	
Vandtæt aflukning af borerør:	X			X	
Udluftningsstudse afsluttet over terræn:					
Udluftning nedadvendt m. insektnet:					
Mærkning af boring (DGU nr.):		X			
Pejlemulighed:		X			
Prøvetagningshane:		X			
Bemærkninger:	Bemærkninger er fra sidste tilsyn i 2015. Bundplade har sat sig. Den bør rengøres for snavs. Det bør tjekkes om hætte/hus lukker tæt. Der skal etableres pejlemulighed og hane til prøvetagning.				



Holmemarken Vandværks boring med DGU nr. 200.5551.

Boring:	Nr. (1)
DGU nr.	200.3249 ikke i drift

Bemærkninger:	Det var ikke muligt at føre tilsyn med boringen, som er lukket med bolte. Boringen er ikke i drift, men er ikke sløjfet, da den skal kunne fungere som nødforsyningsboring.
----------------------	---



VANDVÆRKSBYGNINGEN

	Ja	Nej	God	Acceptabel	Dårlig
Aflåst:	X		X		
Indhegnet:	X		X		
Alarmsikret mod hærværk / terror:		X			
Luftindtag og ventilation beskyttet:		X			
Bemærkninger:	Der føres tilsyn med vandværket ca. 1 gang pr. uge. Ventilation gennem dør. Udendørs hane bør sløjfes for at reducere risiko for hærværk og terror (forurening).				
Vedligeholdelsestilstand	Ja	Nej	God	Acceptabel	Dårlig
Udv. Vedligeholdelse af bygning:			X		
Ind. Vedligeholdelse af bygning:			X		
Rentvandspumper: Antal: 1			X		
Interne transportpumper.....		X			
Hydrofor: Antal: 1		X			
Hydrofor størrelse (m ³): 200 liter					
Hjælpemaskiner fx kompressor:	X		X		
Vandmåler Afgang:	X		X		
SRO-anlæg:	X			X	
Affugtningsanlæg:	X		X		
Andre instrumenter, fx online-måling mv.:					
Afløbsforhold:				X	
Sikring mod optrængning af kloakvand:	?	?			
Sikring mod indtrængning af regnvand:	X		X		
Synlige rør:	X		X		
Bemærkninger:	Filterskyllevand ledes via åbent afløb placeret i hjørne af vandværksrum til Nybølle å. Adgangsdør er hævet over terræn.				

TEKNISKE ANLÆG

Iltning/filteranlæg	Ja	Nej	God	Acceptabel	Dårlig
Luftindtag og ventilation beskyttet:	X			X	
Type ilttingsanlæg:	Indbygget i filtre				
Ilttingsanlæg:					
Reaktionsbassin:		X			
Åbne filteranlæg:					
Trykfilteranlæg:	X		X		
Bemærkninger:	Der er installeret 3 nye trykfiltre. Specifikationer fremsendes til kommunen. Der er en utæthed ved det ene filter, og der er vådt på gulvet. Utætheden skal udbedres.				



Nye trykfiltre og vandværkets rentvandstank.



Nye trykfiltre og vandværkets rentvandstank.

Skyllevand	Ja	Nej	God	Acceptabel	Dårlig
Skyllning med rent vand (X) Råvand ()					
Skyllfrekvens:					
Bundfældningsbassin:		X			
Indhegnet:					
Aflåst låge:					
Renholdt og ryddeligt:					
Udledning af skyllevand:				X	
Genbrug af skyllevand:		X			
Udledningstilladelse:		X			
Bemærkninger:	Skyllevand ledes via afløb til Nybølle Å.				

Rentvandsbeholder	Ja	Nej	God	Acceptabel	Dårlig
Rentvandsbeholder:	X				
Beliggenhed over terræn:	X				
Indhegnet:	X		X		
Renholdt og ryddeligt:	X		X		
Tætliggende beplantning og/eller træerødder fjernet:					
Årstal for seneste indvendige inspektion:	?				
Aflåst låge eller lem:		X		X	
Ventilations åbning beskyttet:	X		X		
Alarm for høj vandstand:		X			
Alarm for lav vandstand:		X			
Overløbsrør beskyttet: Ingen					
Prøvetagningshane:		X			
Bemærkninger:	Beholderen er placeret i vandværksbygningen.				

DISTRIBUTION

Trykforøger	Ja	Nej	God	Acceptabel	Dårlig
Navn:	Ingen				
Ledningskort og principskitse	Ja	Nej	God	Acceptabel	Dårlig
Karakter af ledningskort (f.eks. Digitalt):					
Karakter af principskitse (f.eks. Digitalt):					